

中部科學工業園區二林園區 100年4月環境監測結果說明

台灣世曦工程顧問股份有限公司




CTSP

環境監測計畫執行結果



工程名稱	工程進度
先期設施工程	100
60公尺主要道路及管線工程(東段)	5.321
滯洪池B開發工程	11.57
萬興排水路工程(第一期)	8.107
24公尺道路及管線工程(南段)	0.256

施工期間環境監測



施工期間環境監測

本月執行監測項目

監測項目	監測項目	監測方法	認證	監測頻率	監測地點
文化資產	委請具考古專業之學者進行施工監看或文化資產調查	聘請考古專業人員現場監看		整地及開挖期間	園區範圍內地表清除及開挖區域



1

文化資產

就本月監看所得，在4月22日於8號沉澱池所進行的開挖施作中，發現具有歷史時期的磚窯遺構，詳細位置請見圖2.8-1，目前已請施工單位暫停此一區域開挖施作，由於此一磚瓦窯結構對於探討歷史時期建築或開發相關歷史資料，實為一重要之材料，必須依文化資產保存法及相關子法遺址監管保護辦法處理；至於60米排水道及8、9號沉澱池及萬興大排其他區域，皆尚未見具有文化遺物分布或具有史前文化層堆積的情形。因此整體而言，本月之監看結果除8號沉澱池需暫時停工等候後續處置，其他區域並未發現具有文化層或文化遺物。



監測結果異常現象因應對策

本月（民國100年4月）完成之「中部科學工業園區二林園區100年度施工期間環境監測計畫」之環境監測工作，各類環境監測結果異常現象因應對策表詳如下表。

異常狀況	因應對策
<ul style="list-style-type: none">8號沉澱池開挖監看發現一處疑似清代之磚窯結構。	<ul style="list-style-type: none">開發單位於發現疑似遺址後，該處鄰近範圍已暫停施工，並將遺址所在處、現場照片及施工監看說明，以100年5月10日中環字1000010717號函報請彰化縣政府依法處理。未來將持續進行施工中監看，以避免於施工中破壞可能之疑似遺址。若未來監看發現基地內具有疑似遺址，建議施工單位仍需依據文化資產保存法相關規定處理。

簡報完畢

敬請指教

Thank You

