

中部科學工業園區二林園區 100年10月環境監測結果說明

華光工程顧問股份有限公司




環境監測計畫執行結果



施工期間環境監測

工程名稱	工程進度
先期設施工程	100
60公尺主要道路及管線工程(東段)	16.719
滯洪池B開發工程	33.13
萬興排水路工程(第一期)	46.818
24公尺道路及管線工程(南段)	17.42



施工期間環境監測

本月執行監測項目

監測項目	監測項目	監測方法	認證	監測頻率	監測地點
文化資產	委請具考古專業之學者進行施工監看或文化資產調查	聘請考古專業人員現場監看		整地及開挖期間	園區範圍內地表清除及開挖區域





1

文化資產

根據本月施工監看的結果，並未發現具有文化層或文化遺物分布。建議未來將持續進行施工中監看，以避免於施工中破壞可能之疑似遺址。若未來監看發現基地內具有疑似遺址，建議施工單位仍需依據文化資產保存法相關規定處理。



監測結果異常現象因應對策

本月（民國100年10月）完成之「中部科學工業園區二林園區100年度施工期間環境監測計畫」之環境監測工作，各類環境監測結果異常現象因應對策表詳如下表。

異常狀況	因應對策
• 本次監測無因施工造成之異常情形。	

簡報完畢

敬請指教

Thank You

