

灌溉溝遭灌漿 禍首是中科

受害田地恐達10公頃

〔記者俞泊霖／烏日報導〕烏日鄉一條灌溉溝渠，20日滿佈灌漿水泥，水草變色、魚群暴斃，有的田地甚至開始「硬化」，環保局追查泥漿源頭竟是中科管理局污水放流管工程，將開罰並責令廠商協助清除污染物，受害面積有待調查。

農民說，受影響稻田在烏日鄉學田路論子巷旁，這陣子有引水灌溉的農民，前兩天陸續發現稻田出現水泥硬塊，猶如灌漿在田地，看了驚駭不已，追查灌溉水源，卻發現變色水草、死魚，生態破壞殆盡。

學田社區環保小隊長登金鼎說，溝渠水泥深逾一尺，不知情農友還以為是溪水污濁，照常引水


灌溉，誤把泥漿引至田裡，村長陳耀南說「實在太恐怖」，研判受害面積恐達10公頃，農友深怕這期稻作沒法收成，欲哭無淚。

環保局指將依法開罰

環保局屯區稽查隊長吳慶榔說，經查中科工地下游才有污染，加上排水管道研判，肯定中科就是污染源，將依違反水污法，

開罰6萬元以上、30萬元以下，今天將再會同農業處會勘。

中科管理局技士周京弘說，承包商國登營造正進行工作井潛盾作業，開挖至22公尺深時，實施「灌漿」，不慎誤抽泥漿排到溝渠，承包商允諾協助農民善後，該局也會加強監督，縣議員吳瓊華痛批，中科工程屢次出包，工程品質實在太差！



1.灌溉水被水泥灌漿污染，農民擔憂影響稻作無法收成，部分田地已開始硬化。(記者俞泊霖攝)