
中部科學工業園區開發籌備處

中部科學工業園區台中基地95年第3季環境監測結果說明



施工期間環境監測

監測項目	監測頻率
營建噪音及振動	每月1次(每次連續8分鐘以上)
放流水質	每月1次
文化資產	進行整地或開挖作 業時
空氣品質	每2個月1次 (每次連續24小時)
噪音振動	十三寮、下新厝、林厝: 鄰近道路進行鋼板樁打設 期間進行每週1次連續24 小時監測。 國安國小、水堀頭:施工 期間每季1次,每次連續 24小時監測。
陸域動物	每季1次
地面水質	每季1次



營建噪音及振動(施工期間工區)

❖ 監測地點:

> 本季施工地點計有中科管理中心工程、污水處理廠一期二 階工程、二期第二階段道路公共管線工程、北中區次要道 路工程、北區隔離綠帶基礎工程、公園(公9)基礎設施工 程、污水放流管線工程第一標及公園(公13)基礎設施工 程,共15站次。

* 監測結果

▶ 除95年9月20日公園(公13)基礎工程之Lmax 測值為83.4 dB(A) 超過法規標準80.0 dB(A)外,其餘測值均符合營建噪音管 制標準。研判可能造成原因為本工區周界外15公尺處位於 東大路,而東大路為園區主要聯外道路之一,車流量較大 ,由其背景噪音監測Lmax為80.0 dB(A),可知其測值受交通 噪音所影響。

放流水質(施工前間工區)


* 監測結果


於基地開發計畫,施工前須設置臨時截流及排水系統銜接處須設置臨時截流及排水系統銜接處須設置臨時置監查,與既有排水系統銜接處須設置出過去。基地各灣完成,另承包商須設置生活,或是是一個人。基地帶洪池量體大戶染物去除功能亦提上。 一個人。 一

空氣品質(施工前間工區外)

- * 監測項目
 - ▶懸浮微粒 (TSP及PM₁₀)、風向、風速、溫度、溼 度
- * 監測地點
 - ▶陽明國小、橫山村 II、林厝聚落、國安國小等4個 測站
- * 監測結果
 - > TSP測值介於114~201 μ g/m³之間;PM₁₀測值介於 61~94 μ g/m³之間,均符合空氣品質標準。

空氣品質(施工前間工區外)





噪音振動(施工前間工區外)

- ❖ 監測項目:
 - \triangleright 噪音: L_x (x=5,10,50,90,95)、Lmax、Leq(L_x 、 L_y 、 L_y 、 L_z)
- ❖ 監測地點:
 - > 國安國小及水堀頭
- ❖ 監測結果:
 - ▶ 國安國小測站在L,及Lm之測值超過法規標準、研判國安國小受到學 校活動作習及附近居民活動所影響。
 - ▶ 水堀頭測站在L_□、L_□、L_应均超過法規標準。因鄰近東大路, 監測期間受到東大路車流之影響。

*後續執行

> 除採取非必要不在夜間施工外,降低行車速度、嚴禁運輸車輛超 載、超速,行經學校及住宅區禁鳴喇叭,以避免對敏感區域造成衝

環境噪音(施工期間工區外)

單位: dB(A)

測站	豆	监測時間	Leq (24)	L _早 (5-7)	L _⊟ (7-20)	L _晚 (20-22)	L _夜 (0-5及 22-24)	結果評估
環評	假日 91/11/24	_	53.3	56.9	53.7	51.6	符合標準值	
國安國小 第二類管制區	期間	非假日 91/11/25	_	53.2	60.9 [≛]	50.0	51.1	符合標準值
		95/8/25	60.2	53.8	<u>60.5</u>	66.9	45.9	未符合標準值
水堀頭第二類管制區		95/8/24	61.5	<u>62.0</u>	63.1	<u>58.6</u>	<u>55.5</u>	未符合標準值
第二類環境	色音量/	標準	_	55	60	55	50	_

註:國安國小測站依93年12月2日公告修正「台中市各類噪音管制區」(府授環空字第00930198462 號),其噪音管制類別由第三類更改為第二類,故環評期間 $L_{\rm H}$ 之標準為 $65~{
m dB}$ (A)。



噪音振動(施工前間工區外)

- ❖ 監測項目:
 - ▶ 振動:L_{V10}、L_{Vmax}
- ❖ 監測地點:
 - > 國安國小及水堀頭
- * 監測結果:
 - >均符合參考基準(日本振動規制法施行細則)

環境振動(施工期間工區外)

單位: dB

	監測時間		各日			
測站			Lv ₁₀ (24)	L _{v10日} (5-19)	L _{v 10夜} (0-5及 22-24)	結果評估
	環評	假日 91/11/24	30.0	30.0	30.0	符合參考 基準
國安國小 第一種管制區	期間	非假日 91/11/25	30.0	30.0	30.0	符合參考 基準
	9	5/8/25	30.0	30.0	30.0	符合參考 基準
水堀頭 第一種管制區	95/8/24		34.7	36.3	30.0	符合參考 基準
第一種管制基準	達(Lv	₁₀)		65	60	_

陸域動物(施工期間工區外)

- * 監測結果
 - ▶陸域鳥類:
 - ❖第三季共發現6目18科24種鳥類,共363隻次
 - > 兩棲爬蟲類:
 - *第三季共發現2目7科8種兩棲爬蟲類,共約64隻

營運期間環境監測

監測項目	監測頻率
空氣品質	每2個月1次 (每次連續24小時)
噪音振動	每季1次 (每次連續24小時)
陸域動物	每季1次
放流水質	每季1次
地面水質	每季1次
地下水質	每季1次
交通量	每季1次 (含「假日」及「平常日」 各1天,連續監測16小時)





13

空氣品質(營運期間)-粒狀污染物

- * 監測地點
 - ▶汝鎏國小、橫山村 I、大明國小、永安國小、理想國社區等5個測站。
- * 監測結果
 - >TSP介於106~136 μ g/m³之間
 - >PM₁₀測值介於56~75 μg/m³之間
 - > 各測站均符合空氣品質標準

空氣品質(營運期間)-粒狀污染物







空氣品質(營運期間)-氣狀污染物

- ▶NO₂:最大小時平均值濃度介於17~36 ppb之間
- ▶SO₂:最大小時平均值濃度介於5~9 ppb之間 日平均值濃度介於3~6 ppb之間
- ▶CO:最大小時平均值濃度介於1.3~3.4 ppm之間 最大8小時平均值濃度介於1.1~2.7 ppm之間
- →O₃:最大小時平均值濃度介於46~57 ppb之間 最大8小時平均值濃度介於26~45 ppb之間


各項測值均能符合空氣品質標準。


空氣品質(營運期間)-氣狀污染物NO。







空氣品質(營運期間)-氣狀污染物SO₂







空氣品質(營運期間)-氣狀污染物CO





空氣品質(營運期間)-氣狀污染物〇3





空氣品質(營運期間)-酸鹼氣

檢測項目	檢測結果	固定污染源空氣污染物 排放標準
氫氟酸	均為N.D.值	$52 \mu \text{ g/m}^3$
鹽酸	介於0.010~0.067 ppm之間	0.1 ppm
硝酸	介於<5.64 ~5.94 μ g/ m³之間	$104 \mu \text{ g/m}^3$
磷酸	均為N.D.值	20μ g/m ³
硫酸	介於13.9~37.8 μg/m³之間	$50 \mu\mathrm{g/m^3}$
醋酸	均為N.D.值	$500 \mu\mathrm{g/m^3}$
氨氣	介於0.046~0.769 ppm之間	1 ppm
氯氣	均為<0.0094 ppm	0.02 ppm
硫酸鹽	介於<3.72~26.3 μg/m³之間	_
硝酸鹽	介於0.697~3.63 μg/m³之間	_

各測站均符合「固定污染源空氣污染物排放標 準」之周界濃度標準。

噪音振動(營運期間)

- ❖ 監測項目:
 - ightharpoonup 噪音: L_x (x=5,10,50,90,95)、Lmax、Leq(L_x 、 L_y 、 L_y 、 L_z)
- ❖ 監測地點:
 - 十三寮、下新厝、敬德護理之家及林厝
- * 監測結果:
 - > 下新厝、敬德護理之家及林厝之各時段測值均符合法規標準。
 - > 十三寮測站在L_晚超過法規標準。因十三寮測站位於清泉崗機場航道 下方,非常容易受飛機飛行所產生之噪音影響,因涉及軍事用途短 期間較難處理,實際因施工造成各時段均能音量測值超過環境音量 標準的情形,並不嚴重。

*後續執行

> 除採取非必要不在夜間施工外,降低行車速度、嚴禁運輸車輛超 載、超速並禁鳴喇叭,以避免對敏感區域造成衝擊,將持續進行噪 音振動監測,以充分掌握敏感區域之噪音振動變化情形。

環境噪音(營運期間)

單位: dB(A)

	EF va.)	各時段均能音量					
測站 監測 時間	Leq (24)	L _早 (5-7)	L _⊟ (7-20)	L _晚 (20-22)	L _夜 (0-5及 22-24)	結果評估	
十三寮 第三類管制區	95/8/17	61.2	57.2	62.9	<u>61.6</u>	55.0	未符合 標準值
下新厝 第三類管制區	95/8/16	58.7	52.9	60.9	55.3	51.6	符合標準值
敬德護理之家 第二類管制區	95/8/16	55.1	52.1	56.9	53.6	49.3	符合標準值
林厝第二類管制區	95/8/17	52.2	51.3	54.3	47.3	43.9	符合標準值
第二類環境音	量標準	_	55	60	55	50	_
第三類環境音	量標準	_	60	65	60	55	_

噪音振動(營運期間)

- ❖ 監測項目:
 - ▶振動:L_{V10}、L_{Vmax}
- ❖ 監測地點:
 - > 十三寮、下新厝、敬德護理之家及林厝
- * 監測結果:
 - >均符合參考基準(日本振動規制法施行細則)

環境振動(營運期間)

單位: dB

્રાવા ૧૫	監測 時間	各	4 田 - 正 4 上		
測站		Lv ₁₀ (24)	Lv ₁₀ (24)	Lv ₁₀ (24)	結果評估
十三寮 第二種管制區	95/8/17	31.8	32.3	30.9	符合參考基準
下新厝 第二種管制區	95/8/16	30.1	30.2	30.0	符合參考基準
敬德護理之家 第一種管制區	95/8/16	38.4	40.5	30.1	符合參考基準
林厝 第一種管制區	95/8/17	39.9	42.0	30.7	符合參考基準
第一種管制基準(Lv ₁₀)		65	60	_
第二種管制基準(Lv ₁₀)		70	65	_

放流水質(營運期間)

- * 監測地點:污水處理廠排放口
- ❖ 監測項目
 - ▶ 生化需氧量、導電度、化學需氧量、總氮、懸浮固體、溫度、真色色度、油脂、重金屬(砷、鎘、銅、總鉻、鎳、總汞、鉛、鋅)、氟離子
- * 監測結果
 - 本季共執行13次營運期間放流水採樣分析,污水處理廠排放口採樣檢測結果顯示,各項測值均符合放流水標準。

地面水質(營運期間)

- ❖ 監測地點
 - > 烏橋、東海橋及永安坑橋
- ❖ 監測項目
 - ► 溫度、pH、溶氧、導電度、生化需氧量、化學需氧量、懸浮固體、氨氮、大腸桿菌群、總氮、磷酸鹽、流量
- * 監測結果
 - ▶ 烏橋之生化需氧量及氨氮測值超過丙類河川水水質標準,呈輕度污染。
 - 永安坑橋之生化需氧量、懸浮固體、氨氮及大腸桿菌群測值超過丙類河川水水質標準,呈中度污染。
 - ▶ 東海橋之生化需氧量及懸浮固體測值超過丙類河川 水水質標準,呈中度污染。

地下水質(營運期間)

- ❖ 監測地點
 - ▶友達光電地下水井、MW1及MW6標準監 測井
- * 監測結果
 - >友達光電及MW6除pH值超過灌溉用水標準範圍外,其餘各項測值均符合法規值。
 - >MW1測站之pH值及懸浮固體測值超過灌溉 用水標準,其餘各項測值均符合法規值。
 - 所有項目均符合地下水監測基準及地下水管制標準。

交通流量(營運期間)

* 監測結果

▶ 監測結果顯示「台12」、「台10」及東大路等基地聯外主要道 路交通負荷較重。

* 服務水準分析

- ▶ 「台12」測站:平常日為 "B" ~ "D"級,假日期間平均為 "A" ~ "C"級,平常日期間交通負荷較重。
- ▶ 「台10」測站:平常日為 "A" ~ "C"級左右,假日期間為 "A" ~ "B"級左右,平常日期間交通負荷較重。
 - ▶ 「東大路」測站:平常日為 "B"級,假日期間平均亦為 "B"級,平常 日與假日期間交通負荷差異不大。
 - ▶「中71」、及「125」縣道:平常日為 "A"級,假日期間亦為 "A" 級,顯示交通情況良好。
 - ▶ 「西屯路」測站:平常日為 "B" ~ "C"級,假日在 "B" ~ "C"左 右,平常日與假日期間交通負荷差異不大。

